

Guai de Montagem Flip Chart Retrátil

- 1) Gire para soltar os manípulos - **Fig. 1**
- 2) Levante a barra central até passar da trava de segurança - **Fig. 2 - Fig. 3 - Fig. 4**
- 3) Baixe as três barras até a altura desejada e gire os manípulos para aperta - **Fig. 5**
- 4) Abra a barra central até seu limite - **Fig. 6**

